

パナボード ソフトウェア 改版履歴 (2008/06/07)
(UB-2815C / UB-2815 / UB-2315C / UB-2315)

(c) 2006-2008 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.

TWAIN ドライバー

バージョン	改定内容	備考
1.10	1. 初版	
2.00	1. ヘルプの形式をHTML ヘルプへ変更しました。 2. Quick Image Navigator から起動した場合、パネルの一部が白く抜ける不具合を修正しました。	Windows Vista 32ビット版 対応

USB ドライバー

バージョン	改定内容	備考
1.10	1. 初版	
2.00	1. Windows Vista 32ビット版対応	Windows Vista 32ビット版 対応

ボードイメージキャプチャー

バージョン	改定内容	備考
1.10	1. 初版	
2.00	1. Windows Vista 32ビット版対応	Windows Vista 32ビット版 対応
3.00	1. プレビュー機能の追加 2. 最近使用したフォルダー機能の追加	
3.30	1. ルートフォルダーに保存できない不具合を修正しました。	

ソフトウェアインストーラー

バージョン	改定内容	備考
1.00	1. 初版	
2.00	1. Windows Vista 32ビット版対応	Windows Vista 32ビット版 対応
2.01	1. Windows 2000にてインストールできない不具合対応	
3.00	1. ボードイメージキャプチャーの更新	

Windows Vista 32ビット版でのインストール時の注意事項

- ① ダウンロードファイルを実行すると、ユーザアカウント制御ダイアログが表示されますので、[許可]を選択し、インストールを開始してください。
- ② インストール中にWindows セキュリティダイアログが表示されますので、「このドライバソフトウェアをインストールします(I)」を選択してください。USB 接続後のプラグアンドプレイ時には、認証ダイアログは表示されません。