

パナボード ソフトウェア 改版履歴 (2008/6/7)

(UB-5325/5825/7325/5315/5815/5310)

(c) 2003-2008 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.

TWAINドライバ

バージョン	改版内容	備考
1.00	1.初版	
2.00	1.TWAINドライバー名を「Panaboard UB-5 USB TWAIN Driver」から「Panaboard UB5-7 USB TWAIN Driver」に変更。 2.オペレーションパネルのボタン操作をショートカットキー対応した。 3.黒板のモデルを自動で判別し、モデルに合ったオペレーションパネルを表示する。	
2.01	1.(バグ修正) PRICOM(ワイヤレス USB プリントサーバー)接続時、KODAK 社のイメージングからスキャン後、TWAINドライバーのオペレーションパネルが閉じない不具合を修正した。(Windows2000にて発生)	
3.00	1.ヘルプボタンを追加しヘルプの形式をHTMLヘルプへ変更しました。	Windows Vista 32ビット版 対応

プリンタードライバー(Windows98/Me 用)

バージョン	改版内容	備考
1.00	1.初版	
1.20	1. 4画面モデル(UB-7325)用のプリンター「Panaboard-UB7 USB Printer (A4)」を追加。	

プリンタードライバー(Windows2000/XP/Vista 用)

バージョン	改版内容	備考
1.00	1.初版	
2.00	1. 4画面モデル(UB-7325)用のプリンター「Panaboard-UB7 USB Printer (A4)」を追加。	
3.00	1. Windows Vista 32ビット版対応	Windows Vista 32ビット版 対応

ボードイメージキャプチャー

バージョン	改定内容	備考
3.2.0.1	1. 初版	
3.3.0.0	1. ルートフォルダーに保存できない不具合を修正しました。	

ドライバーインストーラー

バージョン	改版内容	備考
1.00	1.初版	
2.00	1. Windows Vista 32ビット版対応	Windows Vista 32ビット版 対応
2.14	1. ボードイメージキャプチャーの追加	

Windows Vista 32ビット版でのインストール時の注意事項

- ① ダウンロードファイルを実行すると、ユーザアカウント制御ダイアログが表示されますので、[許可]を選択し、インストールを開始してください。
- ② インストール中にWindows セキュリティダイアログが表示されますので、「このドライバソフトウェアをインストールします(I)」を選択してください。USB 接続後のプラグアンドプレイ時には、認証ダイアログは表示されません。